




## ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN EN EL BARRIO RURAL DE PEÑAFLOR DE GALLEGO, ZARAGOZA







PLANTA PRIMERA ESTADO ACTUAL



PLANTA SEGUNDA ESTADO ACTUAL





APROVECHAMIENTO DEL ENTORNO PARA INCORPORAR UNA TURBINA TIPO KAPLAN Y GENERAR ELECTRICIDAD.











## OBJETIVOS:

CONSEGUIR QUE EL EDIFICIO A REHABILITAR REUNA TODOS LOS REQUISITOS PARA QUE SEA HABITABLE. SUBSANAR LAS PATOLOGIAS PARA QUE EL EDIFICIO SEA

LOGRAR LA AUTOSUFICIENCIA, YA QUE NO SE DISPONE DE RED DE ALCANTARILLADO, AGUA CORRIENTE NI ELECTRICIDAD.

METODOLOGÍA: TOMA DE DATOS IN SITU.

EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL EDIFICIO.

DIAGNOSIS DE LAS PATOLOGÍAS.

REDISTRIBUCIÓN DE LAS PLANTAS.

INTRODUCCIÓN DE MICROCENTRAL HIDRÁULICA PARA AUTOABASTECIMIENTO.

APLICACIÓN DEL CTE.

RESULTADOS OBTENIDOS:
EDIFICIO TOTALMENTE RENOVADO, HABITABLE Y DURADERO. VIVIENDA AUTOSUFICIENTE.